

## Hoja técnica

### Cierre host receptor

Código: 426127

AC-MLC-HR-END

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Notas



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aplicación     | Ayuda para la alineación y configuración para versiones MLC 520 host |
| Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad MLC 520, host-receptor                 |

Conexión

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Conexión 1       |                  |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 8 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |
| Versión          | Axial            |

Datos mecánicos

|           |      |
|-----------|------|
| Peso neto | 48 g |
|-----------|------|

Certificaciones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 67 |
|----------------------|-------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27440102 |
| ECLASS 9.0        | 27069190 |
| ECLASS 10.0       | 27440102 |
| ECLASS 11.0       | 27440102 |
| ECLASS 12.0       | 27440116 |
| ECLASS 13.0       | 27440116 |
| ECLASS 14.0       | 27440116 |
| ECLASS 15.0       | 27440116 |
| ECLASS 16.0       | 27440116 |
| ETIM 5.0          | EC002635 |
| ETIM 6.0          | EC002635 |
| ETIM 7.0          | EC002635 |
| ETIM 8.0          | EC002635 |
| ETIM 9.0          | EC002635 |
| ETIM 10.0         | EC002635 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 8 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |
| Versión          | Axial            |

Notas

¡AVISO!



Peligro de lesiones por distancia de seguridad insuficiente

- ⚠ La integración de un dispositivo guest implica una prolongación del tiempo de reacción. Por este motivo hay que calcular una distancia de seguridad más grande.
- ⚠ Observe a tal respecto el cálculo de la distancia de seguridad en el manual de conexión y de funcionamiento.

¡AVISO!



Peligro de lesiones por falta de protección contra intromisiones por detrás

- ⚠ Asegure al utilizar los conectores terminal, con los recursos adecuados, que una intromisión por detrás quede excluida.

## Notas

### ¡AVISO!



#### Peligro de lesiones por comportamiento imprevisto de la máquina

- ↗ Cualquier modificación del equipo de protección puede provocar un comportamiento imprevisto en la máquina.
- ↗ Hágase comprobar, después de cualquier modificación, el equipo de protección por una persona cualificada.

### NOTA



- ↗ Observe el manual de conexión y de funcionamiento MLC 520 host.