Barrière simple

L3C / L3CL





Interface IO-Link

Les capteurs portant l'extension LE3C.../L... disposent d'une architecture Dual Channel. L'interface IO-Link est disponible conformément à la spécification 1.1.2 (juillet 2013) sur la broche 4 (OUT 1). L'interface IO-Link permet de configurer les appareils de manière simple, rapide et économique. De plus, le capteur transmet ses données de processus et donne des informations de diagnostic via l'interface IO-Link.

Parallèlement à la communication IO-Link, le capteur peut également émettre le signal de commutation continu pour la détection d'objets sur OUT 2. La communication IO-Link n'interrompt pas ce signal.

AVIS



Le logiciel de configuration *Sensor Studio* utilise les désignations suivantes : Q1 = OUT 1, Q2 = OUT 2.

Les capteurs n'offrent aucune gestion des données ni aucune prise en charge IS-DU. Il n'est possible d'identifier l'appareil qu'au moyen de ses identificateurs VendorID et DeviceID.

Identification IO-Link

VendorID déc/hex	DeviceID déc/hex	Appareil
338/0x0152	2122/0x00084A	LE3C/LP
	2123/0x00084B	LE3C1/LP

Données de processus IO-Link

Données de sortie de l'appareil

Bit de données	Affectation	Signification
0	Sortie de commutation Q1 (OUT 1)	0 = inactive, 1 = active
1	Sortie d'avertissement au- tocontrol	0 = pas d'avertissement, 1 = avertissement
2	Fonctionnement du capteur	0 = éteint, 1 = allumé Capteur hors service quand la détection n'est pas possible (p. ex. pendant l'ap- prentissage).
3	Non affecté	Libre
4	Non affecté	Libre
5	Non affecté	Libre

▲ Leuze electronic



6	Non affecté	Libre
7	Non affecté	Libre

IODD spécifique à l'appareil

Dans la zone de téléchargement pour les capteurs IO-Link du site internet www.leuze.com, vous trouverez le fichier IODD zippé avec toutes les données nécessaires à l'installation.

Documentation sur les paramètres IO-Link

La description complète des paramètres IO-Link est contenue dans les fichiers *.html. Veuillez double-cliquer sur une langue :

- Allemand : *IODD*-de.html
- Anglais: *IODD*-en.html

Fonctions configurables via IO-Link

Le lot maître USB-IO-Link US2-IL1.1 (art. n°50121098) et le logiciel de configuration Sensor Studio (disponible dans la zone de téléchargement du capteur à l'adresse : www.leuze.com) permettent une configuration et une visualisation conviviales sur PC.



△ Leuze electronic

Bloc fonction- nel	Fonction	Description
Configuration	Fonction logique de Q2	Si vous choisissez la fonction Q2 = sortie de commutation, la fonction de commutation est celle qui est actuellement réglée pour la commutation C/F. Dans le cas Q2 = sortie de commutation inv., le comportement de commutation de la sortie est inversé. Dans le cas Q2 = sortie d'avertissement, la sortie d'avertissement est activée.
	Commutation C/F	En usine, les sorties Q1 et Q2 sont des sorties à commutations ambivalentes : - Fonction claire : Q1 = de fonction claire, Q2 = de fonction foncée. - Fonction foncée : Q1 = de fonction foncée, Q2 = de fonction claire.
	Temporisation	Actif active la fonction temporelle interne.
	Sélection des fonc- tions de la tempori- sation	Possibilité d'activation d'une temporisation adaptée. La combinaison de temporisations n'est pas possible. Il est possible de sélectionner les fonctions suivantes : — Temporisation de démarrage — Temporisation d'arrêt — Prolongation de l'impulsion — Suppression de l'impulsion
	Base de temporisation	Définit la base de temporisation qui sera multipliée par le facteur pour calculer la temporisation. Les intervalles possibles pour la base sont les suivants : — 1 ms — 10 ms — 100 ms — 1000 ms
	Facteur pour la base de temporisation	La base de temps est adaptée par multipli- cation par un facteur donné. Les valeurs possibles pour ce facteur sont des nombres entiers compris entre 1 et 15.

▲ Leuze electronic



Bloc fonction- nel	Fonction	Description
Commandes Les quatre premières commandes	À commutation claire	
	À commutation fon- cée	
correspondent aux fonctions qui peuvent être déclen- chées sur le capteur au moyen de la touche d'ap- prentissage ou par ap- prentissage distant.	Commuter la repré- sentation des don- nées de processus en valeurs analo- giques	À activer pour la représentation en diagramme en cas d'utilisation du logiciel de configuration <i>Sensor Studio</i> (onglet <i>Processus</i>).