

## Hoja técnica

## Inspección de seguridad

Código: S981034

CS40-I-141-SC

### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Descripción</b>	Inspección de seguridad en un escáner láser de seguridad con contrato de servicio.
<b>Detalles</b>	Comprobación de una aplicación con escáner láser de seguridad de acuerdo con las normas y directivas actuales, registro de los datos del equipo y la máquina en una base de datos, elaboración de un protocolo de ensayo por aplicación.
<b>Condiciones</b>	Debe haber la posibilidad de parar la máquina y se deben garantizar la asistencia por parte de empleados del cliente y la accesibilidad a la máquina para empleados de Leuze.
<b>Restricciones</b>	Sólo junto con un contrato de servicio. Gastos de desplazamiento y pernoctación por separado y según gastos acumulados.

### Clasificación

<b>ECLASS 8.0</b>	15110401
<b>ECLASS 9.0</b>	15110401
<b>ECLASS 10.0</b>	15110401
<b>ECLASS 12.0</b>	15110401
<b>ECLASS 13.0</b>	15110401
<b>ECLASS 14.0</b>	15110401
<b>ECLASS 15.0</b>	15110401
<b>ETIM 5.0</b>	-
<b>ETIM 6.0</b>	-
<b>ETIM 7.0</b>	-
<b>ETIM 8.0</b>	-
<b>ETIM 9.0</b>	-
<b>ETIM 10.0</b>	-