

## Hoja técnica

## Inspección de seguridad

Código: S981053

CS40-I-143

### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Descripción</b>	Inspección de seguridad en equipos de evaluación del paro de emergencia.
<b>Detalles</b>	Comprobación de una aplicación con unidades de evaluación de paro de emergencia y de las piezas conectadas de la cadena de paro de emergencia, tales como botones de paro de emergencia, interruptores de emergencia con cable de tracción, interruptores para la función de conformidad y paneles de control a dos manos según las normas y directivas actuales, registro de los datos del equipo y de la máquina en una base de datos, redacción de un protocolo de ensayo por cada aplicación.
<b>Condiciones</b>	Debe haber la posibilidad de parar la máquina y se deben garantizar la asistencia por parte de empleados del cliente y la accesibilidad a la máquina para empleados de Leuze.
<b>Restricciones</b>	Los gastos de desplazamiento y pernatación se facturarán por separado y según gastos acumulados.

### Clasificación

<b>ECLASS 8.0</b>	15110401
<b>ECLASS 9.0</b>	15110401
<b>ECLASS 10.0</b>	15110401
<b>ECLASS 12.0</b>	15110401
<b>ECLASS 13.0</b>	15110401
<b>ECLASS 14.0</b>	15110401
<b>ETIM 5.0</b>	-
<b>ETIM 6.0</b>	-
<b>ETIM 7.0</b>	-
<b>ETIM 8.0</b>	-
<b>ETIM 9.0</b>	-